令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	集会施設
位置図	地番 一
施設概要 発災当初の 状況	被害額 - 円 ・屋根瓦の落下、破損、ズレ ・居室及びその他の室における雨漏り多数あり ・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れあり ・建具の破損、開閉に支障をきたすものあり ・浄化槽の浮き上がり、舗装のクラックあり
被害状況詳細	町有集会施設について、被害状況調査中 ※深刻な雨漏り等が発生している施設については応急修繕対応中
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・順次、屋根修繕工事が完了次第、建物内外部の修繕工事を進める
写真	撮影日時