令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	光琳寺保育所
位置図	地番
施設概要 発災当初の 状況	被害額 35,194,500 円 ・未満児保育室及び3歳児保育室の建っている基礎部分の堀の崩壊・当該保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜
被害状況詳細	・石垣崩落(保育室前)H=2.0m L=14.5m ・石垣崩落(遊戯室前)H=2.5m L=18.5m ・瓦葺ブロック壁クラック及び瓦落下H=1.5m L=22.5m ・遊戯室 床面沈下 A=115㎡
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・石垣の崩れ部分にブロックとコンクリートで修復済み(工期:R6.5.30~R6.6.30) ・遊戯室床面沈下 コンクリートを流し傾きの修復(工期:R6.8.20~R6.9.30) ・浄化槽の取り換え(工期:R6.8.13~R6.9.13) ・保育室さらにその奥の遊戯室までが一部傾斜(工期:R6.8.28~R6.10.20) ・保育室や遊戯室のクロス張替え(工期:R6.10.22~R6.11.16)
写真	撮影日時