

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	集会施設	
位置図	地番	—
		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	— 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根瓦の落下、破損、ズレ ・居室及びその他の室における雨漏り多数あり ・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れあり ・建具の破損、開閉に支障をきたすものあり ・浄化槽の浮き上がり、舗装のクラックあり 	
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・屋根の損傷に伴う雨漏りおよび内装の腐食・劣化あり ・外構舗装のクラック、陥没箇所あり ・建具枠およびガラスの損傷箇所あり <p>※深刻な雨漏り等が発生している施設については順次屋根改修工事実施中</p>	
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・全体復旧工事済み（4施設）、屋根修繕工事済み（16施設）、浄化槽修繕工事済み（1施設）、解体工事済み（4施設） ・屋根修繕工事については令和7年度中に概ね完了したため、損傷の激しい施設を重点的に早期の復旧を目指して内外部の修繕工事を進める 	
写真	撮影日時	令和6年10月29日
		