


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		集会施設	
位置図	地番	—	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	—	円
	・ 屋根瓦の落下、破損、ズレ ・ 居室及びその他の室における雨漏り多数あり ・ 建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れあり ・ 建具の破損、開閉に支障をきたすものあり ・ 浄化槽の浮き上がり、舗装のひび割れあり		
被害状況詳細	・ 屋根の損傷に伴う雨漏りおよび内装の腐食・劣化あり ・ 外構舗装のクラック、陥没箇所あり ・ 建具枠およびガラスの損傷箇所あり		
復旧状況 今後の方針 (R8.6.1現在)	・ 全31施設（発災時）のうち 全体復旧工事済み 6施設 復旧中 21施設 解体工事済み 4施設 ・ 屋根修繕工事については令和7年度中に完了したため、損傷の激しい施設の 内装及び外装修繕工事を順次実施し、全施設の早期完全復旧を目指す。		
写真	撮影日時	(左)令和6年10月29日 (右)令和8年4月13日	
			