


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町営相撲場		
位置図	地番	由比ヶ丘イ31	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	100,000,000	円
	施設概要：土俵・土俵上屋・テント張用支柱・コンクリート製客席・トイレ 発災時状況：穴水高校側（東側）に土砂崩れが発生。これに伴い客席、テント支柱、土俵周辺部、土俵が損壊		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・土俵部の損壊、亀裂。および周辺部の亀裂 ・穴水高校側（東側）土砂崩れにより客席崩壊。 ・土俵上屋支柱の基礎破損 ・駐車場路面の亀裂 		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	(This section is currently blank in the provided image.)		
写真	撮影日時	(This section is currently blank in the provided image.)	
	