


令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町営ゴルフセンター	
位置図	地番	北七海8-13-1	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	20,000,000	円
	施設概要：ゴルフ練習場（指定管理者 三共グリーン株式会社）／250ヤード／天然芝 発災時の状況：年末年始の休業中であった為、人的被害等は無かったが、建物等に被害あり。		
被害状況詳細	・ 階段付近隆起／通路ひび割れ／漏水 ・ 自動ボール貸出機破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・ 自動ボール貸出機、施設内漏水の修繕完了 ・ 9月1日より営業再開		
写真	撮影日時		
	 		