


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町営相撲場	
位置図	地番	由比ヶ丘イ31	
	地理院地図  県立穴水 国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0i0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	100,000,000	円
	施設概要：土俵・土俵上屋・テント張用支柱・コンクリート製客席・トイレ 発災時状況：穴水高校側（東側）に土砂崩れが発生。これに伴い客席、テント支柱、土俵周辺部、土俵が損壊		
被害状況詳細	・土俵部の損壊、亀裂。および周辺部の亀裂 ・穴水高校側（東側）土砂崩れにより客席崩壊。 ・土俵上屋支柱の基礎破損 ・駐車場路面の亀裂		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	復旧方法検討中		
写真	撮影日時		
			