令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	ライブカメラ(能登鹿島駅駐車場設置)		
位置図	地番 国土地理院ウェブサイト(http:	穴水町字 曽祈 地理院地図 	赤い「●」印の箇所
施設概要 発災当初の 状況	被害額 1,016,400 円 ライブカメラが設置されているコンクリート柱が根元から揺さぶられ、接地面の地面に割れが生じ、柱が傾いた状態になっている。ライブカメラは、能登鹿島駅駐車場以外にキャッスル真名井、能登中居鋳物館、旧穴水まいもん体験農園観察塔に各1台設置している。キャッスル真名井については建物が大きく損傷しており、現地への立ち寄りも危険な状態であるため、復旧は困難と見込まれる。		
被害状況詳細	【能登鹿島駅駐車場】コンクリート柱、コンクリート柱に設置している映像配信機器 収容盤が傾いている。配信している映像も傾いている。 【能登中居鋳物館】コンクリート柱に若干の傾きが見られるが修繕を要するか不明 【旧穴水まいもん体験農園観察塔】外観は目立った損傷はないが内部の状態が不明 【キャッスル真名井】復旧困難		
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	【能登鹿島駅駐車場】令和7年3月末復旧完了 【能登中居鋳物館】現時点では修繕不要 【旧穴水まいもん体験農園観察塔】現時点では修繕不要 【キャッスル真名井】復旧困難 → 令和7年3月末 役場庁舎へ移設済み		
写真	撮影日時	令和6年2月	9日