令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町役場庁舎・地域情報センター
位置図	地番
施設概要 発災当初の 状況	被害額 ー 円 ・建築物周囲の地盤が全体的に沈下し、外構舗装に多数のクラック有り ・上記外構損傷に伴う、埋設配管の損傷 ・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れ、コンクリート剥離有り ・外壁サッシの破損(開閉不可・隙間発生) ・エレベーター故障
被害状況詳細	・外壁クラック多数 ・天井、壁、床内部仕上げ損傷多数 ・構造体コンクリートクラックおよび欠損多数、鉄筋破断箇所あり ・エキスパンションジョイント損傷 ・建具およびガラス破損箇所あり ・埋設配管損傷箇所あり ・外構舗装クラック、陥没箇所多数
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	・復旧工事実施設計委託業務契約済み(R7.3.31業務完了) ・役場庁舎災害復旧工事契約済み(R8.3.31完了予定)
写真	撮影日時 令和6年5月25日