令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町消防団拠点施設(7分団)
位置図	地理院地図
施設概要 発災当初の 状況	被害額 7,000,000 (被災時の推定被害額を記載) 円 ・対象施設:穴水、志ケ浦、河内、住吉、鹿波、甲、諸橋分団拠点施設 ・上記施設すべてが被災。河内、諸橋分団拠点施設は屋根瓦の破損が著しく雨漏りに よる建物、車両及び資機材の劣化の要因となる可能性あり。 ・住吉、諸橋分団車両が破損し。走行時に支障をきたすとともに、塗装の剥離によっ て車体の劣化を招く可能性あり。
被害状況詳細	建物 ・穴水分団:天井、内壁クロス、外構等 ・志ケ浦分団:給水管、シャッター、浄化槽 外構等 ・河内分団:浄化槽、屋根瓦、外構等 ・住吉分団:屋根瓦、シャッター、外構等 ・鹿波分団:外構 ・甲分団:給水管、外構、浄化槽 ・諸橋分団:屋根瓦、シャッター、浄化槽 外構等 備品 ・住吉分団:車両(ミラー等) ・諸橋分団:車両(赤色灯、ミラー、バンパー等)
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	 ・志ケ浦分団:給水管 修繕発注済(工期:R6年3月29日~3月29日)
写真	撮影日時 2024年1月20日