


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町営野球場		
位置図	地番	由比ヶ丘イ42	
	位置図	 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	被害額	800,000,000	円
	施設概要：軟式野球場／ベンチ2基／バックネット／スコアボード／管理棟 発災時の状況：周辺の大規模土砂崩れに伴いグラウンドほかに被害多数。		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・管理棟の傾き、基礎破損。グラウンド内に大きな亀裂、三塁側ベンチ横に土砂崩れ。 ・レフト、ライト付近に土砂崩れによる広範囲に渡る地盤沈下。 		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	復旧方法検討中		
写真	撮影日時		
	