

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	穴水町営住吉プール		
位置図	地番	比良イの24	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,500,000	円
	プールサイドの沈下によりプールとコンクリート部が不陸している		
被害状況詳細	現在も不陸しているままである。 その他機械設備及び施設については、目に見える故障はない。		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	プールサイドについては現在業者に確認・見積書を依頼中 機械設備は業者点検予定		
写真	撮影日時	令和6年7月17日	
			