令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	防火水槽(2)
位置図	地番
施設概要 発災当初の 状況	被害額 12,000,000(被災時の推定被害額を記載) 円 ○対象施設 ・町内防火水槽(耐震性防火水槽含む) ○発災当初の状況 ・町内防火水槽(耐震性防火水槽含む) 公設防火水槽(耐震性防火水槽含む) 公設防火水槽116基(内耐震性防火水槽55基)中、38基の防火水槽に甚大な被害が生じた。
被害状況詳細	・令和6年度では、38基中の防火水槽(耐震性防火水槽含む)のなかでも、31基の漏水補修工事及び外構復旧工事が完了。令和7年度事業では、6基の漏水補修工事及び1基の外構補修工事を予定。 防火水槽漏水補修場所 ①穴水町字越渡地内 ②穴水町字大角間地内 ③穴水町字下唐川地内 ④穴水町字 カ山地内 ⑤穴水町字山中(市の坂)地内 ⑥穴水町字山中(東山)地内 防火水槽外構復旧工事場所 ●穴水町字伊久留地内
復旧状況 今後の方針 (R7.10.1現在)	防火水槽漏水補修工事 工法:防火水槽内の防水シート張り工法 工事場所:①~⑥地内 補修状況:復旧中 工期:着工令和7年7月8日 完成令和8年3月31日予定 契約日:令和7年7月7日、受注者:北川瀝青工業株式会社、請負額:9,977,000円 防火水槽外構復旧工事 工法:コンクリートによるクラック補修工法 工事場所:●地内 補修状況:未復旧 ※他の復旧工事等で本業務に対応できる業者の選定が困難な状態。
写真	撮影日時 2025年5月1日