


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	穴水町営ゴルフセンター		
位置図	<b>地番</b>	北七海8-13-1	
	地理院地図  <small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;date=&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0o0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small>		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	20,000,000	円
	施設概要：ゴルフ練習場（指定管理者 三共グリーン株式会社）／250ヤード／天然芝 発災時の状況：年末年始の休業中であった為、人的被害等は無かったが、 建物等に被害あり。		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・階段付近隆起／通路ひび割れ／漏水</li> <li>・自動ボール貸出機破損</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R8.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動ボール貸出機、施設内漏水の修繕完了</li> <li>・9月1日より営業再開</li> </ul>		
写真	<b>撮影日時</b>		
	