

R2 通学路交通安全点検箇所 ④～⑫ 【穴水小学校・穴水中学校】

④ 町道北七海線
 幅員狭小で側溝に転落する事案が発生している。
 (H30より継続して整備中)

⑤ 町道上来迎寺線 JAおおぞら付近T字
 横断歩道があるが、それを越えないと左右の確認ができないため、停止線が止まらない。
 (交通信号機の設置 R2信号機設置予定)

⑥ 町道中学校線
 道路幅員は十分あるが、歩車道の境がなく危険。
 横断歩道もできたので片側に歩行用エリアを明確にできない。
 (歩行空間の明確化(グリーンベルトの整備) R3年度以降 整備予定)

⑦ 主要地方道穴水剱地線
 近くに企業の駐車場があるので、多くの車が来ることから、通行人、車同士がすれ違うため大変危険。
 踏切改良については現状厳しい。
 H30年度に路面標示を整備

⑧ 町道出町港町線
 横断歩道が無く、通学で多くの児童が横断するため、横断歩道の設置などが必要
 (路面標示の(止まれる表示を赤く囲う) R2年度路面標示を整備)

⑨ 町道出町港町線
 B&G体育館正面に駐車場ができ、学校としても自家用車での送迎の降車や乗用時に利用するようお願いしている。興能信用金庫横の道路がついたため、交通量が増加している。
 (学校において随時指導)

⑩ 町道大町街路8号線
 側溝に蓋がなく危険。
 住宅の増加により通勤、通学時間帯の交通量が増加してきている。
 (H30より継続して整備中)

⑪ 国道249号線 乙ヶ崎地内
 交通量の多い箇所であるが、歩道箇所が狭く、児童・生徒も登下校で利用しているため危険である。
 (R3年度以降 整備予定)

⑫ 町道志ヶ浦線
 幅員狭小で側溝に転落する事案が発生している。
 (R1より継続して整備中)

ゾーン30エリア
 穴水小学校、穴水中学校、穴水駅、穴水町役場、穴水総合病院

対策前 / **対策後** (各箇所写真)