

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水駅西住宅		
位置図	地番	穴水町字大町トの60番地1	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	11,099,400	円
	21戸		
被害状況詳細	宅地陥没・隆起・クラック、給湯器破損、排水管破損、内壁破損、内部建具破損		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<p>給湯器、排水管復旧済（施越申請済）、その他未復旧          年内に災害査定受験予定。→来年度災害査定受験予定。          工事は施越申請後実施予定。</p> <p>（宅地）アプローチ側が全面に著しく地盤沈下しているため、舗装撤去後盛土を行い、転圧後舗装復旧。</p> <p>（内壁）破損部撤去後新設</p> <p>（内部建具）破損部建具撤去後新設</p>		
写真	撮影日時		
			