

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	町民ソフトテニスコート		
位置図	地番	大町ヌの176	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	3,300,000	円
	入り口から3番目のコートが地震により隆起		
被害状況詳細	校舎入り口側のエンドライン4.7m×2.5mの隆起		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	現在4コート中1コートを使用禁止し、使用中		
写真	撮影日時	令和6年7月17日	
			