


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	町立穴水中学校		
位置図	地番	大町ヌの201番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	100,000,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>敷地内施設：校舎、第一体育館、第二体育館等</li> <li>災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災。</li> </ul>		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎：玄関階段の損傷、受水槽の破損、給水施設の破損等</li> <li>第一体育館：ピロティの壁のひび割れ、ピロティの柱の損傷等</li> <li>第二体育館：外壁のひび割れ、窓ガラスの破損等</li> <li>外構：建物周囲地盤の沈下及びひび割れ</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R6.12.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>校舎：未復旧</li> <li>第一体育館：未復旧</li> <li>第二体育館：未復旧</li> <li>外構：未復旧</li> </ul>		
写真	撮影日時	令和6年1月29日	
			