

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		神杉保育園	
位置図	地番	穴水町中居ワ26-100	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.128485/136.905499/&base=pale&fs=pale&disp=1&vs=c0g00h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	9,949,500	円
	・ 吊り天井板の剥離、吊り天井部の構造破損 ・ 室内壁に亀裂が多数 ・ 建物の一部擁壁の破損		
被害状況詳細	・ 天井張替え 65.20㎡ ・ 壁張替え 233.84㎡ ・ 外壁工事多数		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・ 見積取得済 工事未着手 ・ 再見積取得済 → 材料が揃わないため、現時点で打合せのみ ・ 契約日 令和 7 年 2 月 3 日 (工期：令和 7 年 2 月 3 日～令和 7 年 4 月 3 0 日)		
写真	撮影日時	令和6年5月3日 →	
			