


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		鹿波漁業集落排水施設	
位置図	地番	穴水町字鹿波地内	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	255,000,000	円
	・ 管渠総延長 L=3,171.3m ・ 処理場 N=1箇所 ・ マンホールポンプ場 N=4箇所 ・ 処理場浄化槽使用不可		
被害状況詳細	・ 管路施設復旧延長 L=213.5m ・ 処理場土木施設 一式 ・ 処理場機械設備 一式 ・ 処理場電気設備 一式		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・ 管路及び処理場調査完了 (R6.6.19) ・ 処理場浄化槽使用不可のため、仮設浄化槽50人槽×3基を設置し対応 (R6.3.27) ・ 管路施設及び処理場災害査定完了 (R6.10.9) ・ 管路施設及び処理場詳細設計契約済み (R6.11.8)		
写真	撮影日時	令6年4月2日	
			