

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	来迎寺住宅 1 班		
位置図	地番	穴水町字大町ヨの88番地、大町ヨの110番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	3,847,800	円
	13戸		
被害状況詳細	屋根瓦の破損・崩落、水道管破裂、設備一部破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	屋根瓦復旧済、水道管復旧済（施越申請済） 災害査定済み。 一部、設備は令和7年度復旧予定。		
写真	撮影日時		
	 		