

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	来迎寺住宅 4 班		
位置図	地番	穴水町字大町ヨの171番地、192番地、182番地、185番地2、185番地1	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&lf=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	15,000,000	円
	20戸		
被害状況詳細	屋根瓦の破損・崩落、内壁破損、内装破損、温水器破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	屋根瓦、温水器復旧済、内壁・内装一部復旧完了、その他未復旧。災害査定済み。 令和7年度に復旧完了予定。		
写真	撮影日時		
			