

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	甲地区 農地・農業用施設			
位置図	地番	甲地先		
	 國土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&s=pale&disp=1&vs=c08f0f00f000f000f000f000f000f00) 2025/3/6穴水町役場加工			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	277,070,000	円	
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> 地震によるため池護岸、フェンスが被災 津波による雑物が田へ流入 地震による用水路、農道の被災 地震による畠のき裂、田畠畔の崩壊 			
復旧状況 今後の方針 (R7.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ため池護岸復旧（フェンス含む）$L=416\text{m}$ 田雜物除去、整地工 $A=0.57\text{ha}$ 畠き裂補修 $A=1.71\text{ha}$ 畦畔復旧 $A=0.25\text{ha}$ 農道復旧 $L=340\text{m}$ <p>※ため池護岸復旧については国営・県営で行う農地海岸、県道、漁港の復旧工事と調整の上、工事を実施する。</p>			
写真	撮影日時	R6.1.27		
	ため池			