


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	藤巻地区 農地・農業用施設	
位置図	地番	藤巻地先
	 <p>国土地理院ウェブサイト / (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0r0z0r0s0m0f0) 2025/3/6穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	被害額	182,737,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・法面崩落による頭首工、用水路、排水路、田の埋没 ・排水路ブロック積護岸崩落 ・田畦畔崩落 	
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・頭首工 N=1箇所 ・用水路 L=63m ・田排土 A=0.83ha ・排水路護岸 L=90m ・田畦畔 L=30m 	
復旧状況 今後の方針 (R7.3.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・令和6年6月12日～11月5日災害査定実施 ・応急工事として排水路からの排土を実施済 ・排水路護岸、田畦畔の復旧については工事発注済 ・田排土と頭首工、用水路の本復旧については令和7年度から実施予定 	
写真	撮影日時	令和6年1月20日→令和6年2月29日
		