

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		町立向洋小学校	
位置図	地番	比良イの24番地	
	地理院地図  町立向洋小学校 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	220,000,000	円
	・敷地内施設：校舎、屋内運動場、車庫等 ・災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災。		
被害状況詳細	・校舎：屋根の破損、玄関階段の損傷、壁のひび割れ等 ・屋内運動場：屋根の破損、床の損傷 ・車庫：屋根の破損、壁のひび割れ等 ・外構：建物周囲地盤の沈下及びひび割れ		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・校舎：未復旧 ・屋内運動場：未復旧 ・車庫：未復旧 ・外構：未復旧		
写真	撮影日時	令和6年1月10日	
	 		