

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		B&Gプール（町営子どもプール含む）	
位置図	地番	穴水町字大町口の19番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&Base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	32,792,000	円
	・ 通路部分タイルの隆起、陥没 ・ 管理棟に多数のクラック ・ B&Gプールに傾き ・ 町営子どもプールの外周フレーム破損		
被害状況詳細	・ B&Gプールの塗装剥がれ、ひびあり ・ 断水		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・ 町営子どもプールは使用可能 ・ 断水については応急復旧済 ・ 塗装破損、傾きもあることから使用不可 ※令和7年4月以降、塗装破損部を補修し、夏までには使用可能とする ・ 通路部分の不陸、プールの傾きは復旧方法検討中		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	 		