


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	B&G海洋センター艇庫		
位置図	地番	穴水町字川島ツの128番地1	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	73,399,000	円
	・シャッター破損 ・入口ドア破損 ・基礎に多少のひび		
被害状況詳細	・外構部の地盤割れ、沈下 ・シャッターの破損 ・窓ガラス割れ ・擁壁にクラック ・梁受け柱クラック		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	復旧方法検討中		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	 		