

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	諸橋公民館		
位置図	地番	穴水町字宇加川イ142	
	地理院地図 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0H0k0I0U0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	13,000,000	円
	屋根棟瓦のずれ・瓦の破損及び落下 外構のクラック 駐車場アスファルトの破損 浄化槽の破損		
被害状況詳細	実施設計業務を履行中 →特定地方公共団体指定完了後、災害査定に向け、復旧事業計画書を作成予定		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・復旧工事実施設計業務実施中		
写真	撮影日時		