


令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		能登中居鋳物館	
位置図	地番	中居口110	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0）2025/2/20六水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	43,000,000	円
	施設概要：過去の業績がしのばれる灯籠や喚鐘（かんしょう）、茶釜など鋳物を展示しており、鋳物師に関する古文書を公開 発災時の状況：人的被害は無いが、施設、展示物に多数の被害		
被害状況詳細	・ 駐車場亀裂多数／展示物の散乱／合併浄化槽破損（住吉公民館含む） ・ 施設周辺地盤沈下／ロビー及び展示室 2 に一部雨漏り ・ ガラス一部破損／用具庫扉破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・ 屋根クラック部の補修及びシート張りによる雨漏り対応 ・ 展示物の応急修繕 ・ 令和 7 年度に建物の補修工事のための設計を行う		
写真	撮影日時		
	 		