

# 令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                           |           |   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 施設等名称                       | 穴水町営住吉プール                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
| 位置図                         | 地番                                                                                                                                                                                                                                                        | 比良イの24    |   |
|                             | <div data-bbox="684 300 1227 613"> </div> <div data-bbox="451 613 1409 636"> <small>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;ls=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</small> </div> |           |   |
| 施設概要<br>発災当初の<br>状況         | 被害額                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,500,000 | 円 |
|                             | プールサイドの沈下によりプールとコンクリート部が不陸している                                                                                                                                                                                                                            |           |   |
| 被害状況詳細                      | プールサイドの不陸                                                                                                                                                                                                                                                 |           |   |
| 復旧状況<br>今後の方針<br>(R7.2.1現在) | プールサイドの不陸は業者に確認・見積書を依頼中                                                                                                                                                                                                                                   |           |   |
| 写真                          | 撮影日時                                                                                                                                                                                                                                                      | 令和6年7月17日 |   |
|                             | <div data-bbox="673 1865 1212 2197"> </div>                                                                                                                                                                                                               |           |   |