

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水町民ゲートボール場	
位置図	地番	大町口19	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	3,000,000	円
	施設概要：町民ゲートボール場 発災時の状況：近隣の住家が倒壊していたが、施設自体に大きな損傷なし。		
被害状況詳細	・ 照明の傾き		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	N T T 西日本株式会社の復旧用資材置き場として使用中 ↓ 復旧資材置き場撤収済		
写真	撮影日時		
	 		