

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水陸上競技場	
位置図	地番	由比ヶ丘い42	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/87.228426/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0f0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	400,000,000	円
	施設概要：全天候トラック（400メートル×8レーン／跳躍場／投てき場）・フィールド（天然芝）・観客席・管理棟 発災時の状況：トラックおよびフィールド部に亀裂、沈下など被害多数。自衛隊の基地として使用。		
被害状況詳細	駐車場部の亀裂、陥没／トラック部の亀裂、沈下／フィールド部のたわみ 旗ポールの折れ／側溝（穴水高校グラウンド側の埋没）／管理棟周辺地面の隆起 浄化槽周りの地面沈下		
復旧状況 今後の方針 (R7.2.1現在)	・トラックおよびフィールド部に応急仮設住宅建設済み。 ・管理棟は、ボランティア団体が活動拠点として使用するため、給排水設備（合併浄化槽他）の復旧工事、及び空調機設置に伴う電源工事を完了		
写真	撮影日時		
	 		