

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

| 施設等名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                            | ライブカメラ(能登鹿島駅駐車場設置) |   |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| 位置図                         | 地番                                                                                                                                                                                                                                                                         | 穴水町字 曽福地内          |   |
|                             | <div><p>赤い「●」印の箇所</p><p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;ls=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p></div> |                    |   |
| 施設概要<br>発災当初の<br>状況         | 被害額                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,016,400          | 円 |
|                             | ライブカメラが設置されているコンクリート柱が根元から揺さぶられ、接地面の地面に割れが生じ、柱が傾いた状態になっている。<br>ライブカメラは、能登鹿島駅駐車場以外にキャッスル真名井、能登中居鋳物館、旧穴水まいもん体験農園観察塔に各1台設置している。キャッスル真名井については建物が大きく損傷しており、現地への立ち寄りも危険な状態であるため、復旧は困難と見込まれる。                                                                                     |                    |   |
| 被害状況詳細                      | 【能登鹿島駅駐車場】コンクリート柱、コンクリート柱に設置している映像配信機器収容盤が傾いている。配信している映像も傾いている。<br>【能登中居鋳物館】コンクリート柱に若干の傾きが見られるが修繕を要するか不明<br>【旧穴水まいもん体験農園観察塔】外観は目立った損傷はないが内部の状態が不明<br>【キャッスル真名井】復旧困難                                                                                                        |                    |   |
| 復旧状況<br>今後の方針<br>(R7.7.1現在) | 【能登鹿島駅駐車場】令和7年3月末復旧完了<br>【能登中居鋳物館】現時点では修繕不要<br>【旧穴水まいもん体験農園観察塔】現時点では修繕不要<br>【キャッスル真名井】復旧困難 → 令和7年3月末 役場庁舎へ移設済み                                                                                                                                                             |                    |   |
| 写真                          | 撮影日時                                                                                                                                                                                                                                                                       | 令和6年2月9日           |   |
|                             | <div></div>                                                                                        |                    |   |