

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	穴水町役場庁舎・地域情報センター	
位置図	<b>地番</b>	穴水町字川島ラの174番地
	 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;ls=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0J0h0K0I0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	ー 円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・建築物周囲の地盤が全体的に沈下し、外構舗装に多数のクラック有り</li> <li>・上記外構損傷に伴う、埋設配管の損傷</li> <li>・建築物内部の柱梁・壁・床に多数のひび割れ、コンクリート剥離有り</li> <li>・外壁サッシの破損（開閉不可・隙間発生）</li> <li>・エレベーター故障</li> </ul>	
被害状況詳細	役場庁舎災害復旧工事実施設計において、調査実施中	
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・復旧工事実施設計委託業務契約済み</li> <li>・工事実施については、令和7年7月に入札により事業者を決定する予定</li> </ul>	
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年5月25日
		