


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		穴水こうようくらぶ	
位置図	地番	穴水町比良イ24	
	地理院地図  町立比良小学校 こうようくらぶ 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	2,311,078	円
	・ ガラス割れ 1枚 ・ 机等散乱 ・ 物品庫の傾き雨漏り ・ 浄化槽及び配管破損		
被害状況詳細	・ ガラス割れ 1枚 ・ 物品庫の傾き 1ヶ所 ・ 浄化槽 7人槽 CXN2-7型 1基		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・ ガラス取り換え (R6.2.2) ・ 配管を外付けで、応急復旧 (工期：R6.2.26～R6.2.29) ・ 出入り口の内鍵調整及び機の修理 (R6.5.31) ・ 物品庫雨漏り修理 (R6.6.3) 水回り以外の軽微な修繕については、事業受託機関の社協で対応済 ・ 給水管本復旧工事は、教育施設災害復旧で対応し、既に完了 ・ 浄化槽復旧工事は、R6.9.19に国県査定済み ・ 浄化槽復旧工事 業者へ連絡済み → 工事完了 (工期：R6.10.21～R6.10.31)		
写真	撮影日時	令和6年2月20日 → 令和6年11月19日	
	 		