

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		神杉保育園	
位置図	地番	穴水町中居ワ26-100	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	8,462,300 → 9,949,500	円
	・ 吊り天井板の剥離、吊り天井部の構造破損 ・ 室内壁に亀裂が多数 ・ 建物の一部擁壁の破損		
被害状況詳細	・ 天井張替え 65.20㎡ ・ 壁張替え 233.84㎡ ・ 外壁工事多数		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・ 見積取得済（令和7年2月～5月末日） ＊外回りから工事、終わり次第内装工事始まる予定 ①擁壁工事（L型等） ②基礎工事（出雲石直し等） ③天井修繕（足場組 天井張替え等） ④壁修繕（内装工事：クロス張替え等）		
写真	撮影日時	R7.4.1 撮影	
	 外壁 ズレた石垣 の撤去 		