


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

| 施設等名称                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 能登長寿大仏周辺施設 |   |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 位置図                         | 地番                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 乙ヶ崎甲66     |   |
|                             | <div><div><div>地理院地図</div><div></div></div><div>能登長寿大仏<br/>周辺施設</div><div>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;ls=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0d0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20六水町役場加工</div></div> |            |   |
| 施設概要<br>発災当初の<br>状況         | 被害額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50,000,000 | 円 |
|                             | <div>・ 周辺施設：能登長寿大仏、釣鐘堂、三重の塔、観音堂、極楽橋、弘法大師堂、親鸞聖人像、阿弥蛇堂、観音像、太子像、蓮如像、仏心堂、付属建築物（柱・街灯等）</div> <div>・ 災害時の状況：上記施設すべてが被災。三重の塔については、倒壊のおそれあり。</div> <div>・ 大仏庵は、棟瓦及び外壁・内壁の破損、トイレ損傷等</div>                                                                                                                                               |            |   |
| 被害状況詳細                      | <div>・ 能登長寿大仏前→灯籠 1基/2基 破損</div> <div>・ 仏心堂→屋根瓦、外壁 破損</div> <div>・ 三重の塔→全壊</div> <div>・ 大仏庵→全壊、・その他建築物（灯籠）→灯籠4基/6基 破損</div>                                                                                                                                                                                                    |            |   |
| 復旧状況<br>今後の方針<br>(R7.7.1現在) | <div>・ 能登長寿大仏付属建築物（柱） 未復旧</div> <div>・ 仏心堂 未復旧</div> <div>・ 三重の塔 未復旧</div> <div>・ その他建築物（街灯） 未復旧</div> <div>※現在、安全性が確保出来ないため立ち入り禁止としている</div> <div>・ 再開未定（個人財産のため、所有者である真和園との協議）</div> <div>・ 大仏庵は、公費解体し撤去予定（時期未定）</div>                                                                                                       |            |   |
| 写真                          | 撮影日時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 令和6年1月20日  |   |
|                             | <div><div></div><div></div></div>                                                                                                                      |            |   |