

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	北七海住宅		
位置図	地番	穴水町字北七海二の23番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=00g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	円	
	4戸 全壊		
被害状況詳細	外壁損壊、屋根破損（雨漏り）、全壊		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	復旧予定なし		
写真	撮影日時		
			