


令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		宇留地地区 農地・農業用施設	
位置図	地番	宇留地地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	26,221,000	円
	・用水路のずれ、倒木、土砂流入		
被害状況詳細	・側溝布設替 L=88m ・仮設水路設置 L=30m ・倒木撤去 L=20m ・土砂撤去 L=105m 計 20箇所		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・令和 6 年 5 月 28 日～12 月 2 日災害査定実施 ・応急工事は全箇所実施済 ・本復旧工事は令和 7 年度から順次実施して行く ・県営ほ場整備事業実施中の範囲については事業と併せて復旧を行う		
写真	撮影日時	令和 6 年 2 月 1 日→令和 6 年 3 月 1 日	
			