


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		天神谷地区 農地・農業用施設	
位置図	地番	天神谷地先	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	80,573,000	円
	・排水路ブロック積護岸崩落 ・二次製品用水路のずれ ・農道の亀裂 ・田畦畔の崩落		
被害状況詳細	・排水路護岸 L=131m ・用水路 L=18m ・農道舗装 L=114m ・田畦畔 L=20m		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・令和6年6月12日～12月18日災害査定実施 ・排水路護岸のうちL=77mについては工事発注済 ・未発注の工事については令和7年度から実施予定		
写真	撮影日時	令和6年5月22日	
			