


令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		曽福林業集落排水施設	
位置図	地番	穴水町字曽福地内	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	28,000,000	円
	・管渠総延長 L=1295.7m ・処理場 N=1箇所 ・マンホールポンプ場 N=3箇所 ・処理場放流ポンプの不具合により処理水の海洋放流不可		
被害状況詳細	・管路施設復旧延長 L=108.0m ・処理場土木施設 一式		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・管路及び処理場調査完了 (R6.6.19) ・仮設放流ポンプの設置 (R6.1.10) ・漏水のため給水管修繕工事実施 (R6.5.8) ・災害査定図書作成業務契約 (R6.7.8) ・管路施設及び処理場災害査定完了 (R6.10.2) ・管路施設及び処理場詳細設計契約済み (R6.10.11)		
写真	撮影日時	令6年4月2日	
	 		