

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		B&G海洋センター体育館・武道館	
位置図	地番	穴水町字大町口字200番2	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	66,998,000	円
	・正面玄関前崩れ、沈下 ・漏水 ・駐輪場破損 ・一部ガラス割れ ・体育館裏駐車場破損		
被害状況詳細	・外構部の地盤割れ、沈下 ・基礎、外壁のクラック多数 ・窓ガラス破損 ・内部床、壁クラック多数 ・給排水設備の損傷及び漏水（トイレ使用不可）		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・給排水設備：復旧済み（令和7年3月21日完成）		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	 		