

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	住吉公民館	
位置図	地番	穴水町字中居口110
	 <p>国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&is=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>	
施設概要 発災当初の 状況	被害額	20,000,000 円
	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺部の陥没 ・配水管損傷 	
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・周辺部の陥没 ・給排水管損傷 	
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・給排水管応急復旧完了済み ・令和7年度に災害復旧工事を行う 	
写真	撮影日時	
		