

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	諸橋公民館		
位置図	地番	穴水町字宇加川イ142	
	地理院地図 宇加川 諸橋川 竜燈崎 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) - 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	13,000,000	円
	屋根棟瓦のずれ・瓦の破損及び落下 外構のクラック 駐車場アスファルトの破損 浄化槽の破損 避難所開設		
被害状況詳細	屋根棟瓦のずれ・瓦の破損及び落下 外構のクラック 駐車場アスファルトの破損 浄化槽の破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・令和 7 年度に災害復旧工事を行う		
写真	撮影日時		