

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	穴水町埋蔵文化財センター		
位置図	地番	穴水町大町リ123番地	
	位置図		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	3,000,000	円
	施設概要 発災当初の 状況	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラスの破損 ・保管物の散乱 	
被害状況詳細	[一部損壊]		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・窓ガラス破損箇所にブルーシート設置 ・散乱物整頓済み 		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
	写真		