

# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	穴水町宮住吉プール		
位置図	<b>地番</b>	比良イの24	
	 <p>国土地理院ウェブサイト (<a href="https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0J0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0">https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&amp;base=pale&amp;is=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0J0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0</a>) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	1,500,000	円
	プールサイドの沈下によりプールとコンクリート部が不陸している		
被害状況詳細	プールサイドの不陸		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	プールサイドの不陸は業者に確認・見積書を依頼中		
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年7月17日	
			