


# 令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

<b>施設等名称</b>	町民テニスコート		
位置図	<b>地番</b>	穴水町字大町口の19番地	
	 <p>地理院地図 穴水町立小学校 2.3 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.9054997&amp;base=pale&amp;ls=pale&amp;disp=1&amp;vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工</p>		
施設概要 発災当初の 状況	<b>被害額</b>	25,000,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コートに多数のクラック</li> <li>・照明の傾き</li> </ul>		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コートに多数のクラック</li> <li>・照明の傾き</li> </ul>		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	復旧方法検討中		
写真	<b>撮影日時</b>	令和6年1月21日	
	