

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称		町立穴水中学校	
位置図	地番	大町又の201番地	
	地理院地図  国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20穴水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	100,000,000	円
	・敷地内施設：校舎、第一体育館、第二体育館等 ・災害時の状況：敷地内建築物すべてが被災。		
被害状況詳細	・校舎：玄関階段の損傷、受水槽の破損、給水施設の破損等 ・第一体育館：ピロティの壁のひび割れ、ピロティの柱の損傷等 ・第二体育館：外壁のひび割れ、窓ガラスの破損等 ・外構：建物周囲地盤の沈下及びひび割れ		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・校舎：受水槽及び給水施設は復旧済み、そのほかは未復旧 ・第一体育館：未復旧 ・第二体育館：未復旧 ・外構：未復旧		
写真	撮影日時	令和6年1月29日	
	 		