

令和 6 年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	共同調理場		
位置図	地番	比良イ24	
	地理院地図 GSI Maps 町立向洋小学校 北 ↑ 西 ← 東 ↓ 南 国土地理院ウェブサイト (https://maps.gsi.go.jp/#17/37.228485/136.905499/&base=pale&ls=pale&disp=1&vs=c0g0j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f0) 2025/2/20六水町役場加工		
施設概要 発災当初の 状況	被害額	1,000,000	円
	向洋小学校に隣接の共同調理場が被災		
被害状況詳細	共同調理場内の食器殺菌庫・食器類転倒 ランチスペースとつながるシャッター破損		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	・食器殺菌庫：取替済み（令和 6 年 9 月22日） ・シャッター：修繕済み（令和 6 年 8 月28日）		
写真	撮影日時	令和6年2月5日	