

令和6年能登半島地震 被害・復旧状況カルテ

施設等名称	B&Gプール（町営子どもプール含む）		
位置図	地番	穴水町字大町口の19番地	
			
施設概要 発災当初の 状況	被害額	32,792,000	円
	<ul style="list-style-type: none"> ・ 通路部分タイルの隆起、陥没 ・ 管理棟に多数のクラック ・ B&Gプールに傾き ・ 町営子どもプールの外周フレーム破損 		
被害状況詳細	<ul style="list-style-type: none"> ・ B&Gプールの塗装剥がれ、ひびあり ・ 断水 		
復旧状況 今後の方針 (R7.7.1現在)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 町営子どもプールは使用可能 ・ 断水については応急復旧済 ・ 水槽のひび割れは補修済み ・ 令和7年7月1日から供用再開 		
写真	撮影日時	令和6年1月21日	
			